

Pálfi Sándor
Biztonsági Igazgató

Uggy Kálmán
Üzemeltetési Igazgató

MÁV-START Zrt.
1087 Budapest,
Könyves K. krt. 54-60.

Tárgy: koronavírus okozta helyzet, MOSZ javaslat

Tisztelt Igazgató Úr!

A koronavírus terjedésnek következtében jelentősen megnőtt a mozdony személyzet fertőzöttsége és kollégáink között sajnálatos halálesetek is történtek. Ismereteink szerint a MÁV-START munkakörei közül a mozdonyvezetők körében a legmagasabb ennek az előfordulása úgy is, hogy kollégáink munkavégzés közben nem kerülnek személyes kontaktusba sem más munkavállalókkal, sem az utazóközönsséggel.

Azt tapasztaljuk és a mozdonyvezető kollégáinktól azt az információt kaptuk, hogy a vontatójárművek, motorvonatok vezetőállásának fertőtlenítési gyakorisága, a fertőtlenítés minősége nem felel meg azoknak a követelményeknek, amelyek csökkentik, megakadályozzák a vírus elterjedését, a fertőzés átadását és amelyet a vírus megjelenését követően a MÁV-START alkalmazott és amely akkor hozzájárult a védekezés sikerességéhez, kevesebb megbetegedést eredményezett.

Felmérésünk az egyes igazgatóságokon eltérő helyzetet mutat, azt azonban általánosan kijelenthetjük, hogy kevesebb figyelmet fordítanak most a vezetőállások, a mozdony kezelőszerveinek tisztítására és fertőtlenítésére, mint a koronavírus első hullámának idején. Sok esetben nincs nyoma a fertőtlenítésnek sem a tisztított felületen, sem az MFB-be jegyezve. Találkoztunk olyan MFB-ben rögzített bejegyzéssel, amely február 24-i fertőtlenítést mutatott. Sem a hosszú vizsgálati ciklus idejű, sem az egyéb járművek fertőtlenítési gyakoriságát, sem annak minőségét, alaposságát nem tartjuk elfogadhatónak és megnyugtatónak.

Szintén aggodalomra ad okot a személyes feljelentkezések alkalmával a szolgálatképes állapot ellenőrzésére használt telepített alkohol teszter jelenlegi helyzetben történő alkalmazása, rendszeres tisztításának elmaradása.

A mozdony személyzet egészségének megóvása, a vírushelyzet okozta kockázatok mérséklése, a személyes kontaktusok csökkentése érdekében kérjük és javasoljuk az alábbi intézkedések mielőbbi meghozatalát:

- fordítsanak kiemelt figyelmet a mozdonyok, motorvonatok vezetőállásának, a vezetőfülkében lévő kezelőszerveknek a fertőtlenítésére. A vezetőállások naponként legalább egy alkalommal kapjanak fertőtlenítést.
- a mozdonyvezetői tartózkodók, felvigyázói helyiségek, öltözők és közösségi terek takarítása, fertőtlenítése rendszeresen történjen meg.
- a szolgálatra képes állapot vizsgálatának részeként végzett alkoholos állapot ellenőrzésére vonatkozóan a mozdonyvezetői személyzet által közösen használt alkohol teszter alkalmazását mellőzzék, helyette az egyszer használatos alkoholszondát használják
- a szerelvényfordulók, mozdonyfordulók, a mozdonyvezetői személyzeti fordulói úgy kerüljenek kialakításra, összehangolásra, hogy a mozdonyvezetői személyzet szolgálatonként lehetőség szerint egy járművön teljesítsen szolgálatot
- lehetőség szerint csökkentsék a laktanyás szolgálatok számát
- csökkentsék a személyes váltások számát

Mielőbbi intézkedésükben bízva

Üdvözlettel:

Barsi Balázs sk.
elnök