


1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Erősen szennyezettek	9
Szennyezettek	63
Tiszták	94
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága




3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	32
Szemetes	64
Tiszta	70
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa


Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	115
Erősen szennyezettek	33
Tiszták	18
Végösszeg	166



1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Visszapillantó tükrök, kamerák állapota
Nem használható nem működik	1
Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani	8
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik	22
Szennyezettek de még használhatóak	93
Tiszták használhatóak	56
Végösszeg	180

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota




6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nem használható nem működik
- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	18
Porosak	54
Tiszták, Elfogadhatóak	94
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

■ Erősen szennyezettek

■ Porosak


■ Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa	117-127
--------------------------	---------

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek állapota
Használhatatlan	4
Huzat, kárpit sérült	12
Karfa hiányzik vagy sérült	42
Rendben használható	74
Rugózása nem megfelelő, nem állítható	11
Sérült egyes funkciók nem használhatók	34
Végösszeg	177

1. A vasúti jármű típusa


Mozdonyvezetői székek állapota



8. Mozdonyvezetői székek állapota

- Használhatatlan
- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók


1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Napellenzők
Nincs, vagy valamelyik hiányzik	1
Van de nem használhatók megfelelően	50
Van és jól működnek	115
Végösszeg	166



1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Oldal ablakok árnyékolása
Nincs	80
Van de sérült, hatástalan	31
Van és megfelelő	55
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása




11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Étel és italhűtő
Nincs	5
Van de nem működik	61
Van, működik de szennyezett	86
Van, tiszta rendeltetés szerint használható	14
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő




12.Étel és italhűtő

- Nincs
- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	97
Van de hatástalan	30
Van de nem működik	15
Van és megfelelően működik	24
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége


- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik

1. A vasúti jármű típusa	117-127
--------------------------	---------

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	28
Nem	138
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.


Igen

Nem

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	140
Van	26
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ




15. A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	78
Menet közben gyenge	35
Működés közben zajos	49
Nem megfelelő	10
Nem működik	1
Végösszeg	173

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése




16. Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége
Megfelelő	93
Nehezen csukható, nyitható	35
Oldalablak nehezen kezelhető	46
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható	2
Végösszeg	176

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége




17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	62
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	85
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	19
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.




18.A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A jármű zajterhelése a vezetőálláson
Jelentős zajterhelés tapasztalható	15
Még elfogadható	96
Megfelelő	55
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson




19. A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Még elfogadható

■ Megfelelő


1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A jármű futása, egész testre ható rezgés
Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge	25
Még elviselhető	79
Megfelelő	62
Végösszeg	166



1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	109
Működése bizonytalan	5
Nem rendelkezik kellő fényerővel	55
Végösszeg	169

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás




21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Működése bizonytalan
- Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége
Elvakít	4
Hiányos	29
Működik	106
Működik, de nem tölti be funkcióját	27
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége




22. A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák
Lámpák hiányosan világítanak	2
Megfelelően működnek	138
Tolatási fény nem kapcsolható	1
Utastás szerint működik, de gyenge fényerejű	25
Vörös fény van, de nem kapcsolható	1
Végösszeg	167

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák




23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Tolatási fény nem kapcsolható
- Utastás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény van, de nem kapcsolható

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	42
Hiba függő státuszban van	76
Nincs	68
Végösszeg	186

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba




24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	1
Nincs	163
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	2
Végösszeg	166

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

■ Egyéb korlátozás van


■ Nincs

■ Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa	117-127
Sorcímkek	Ablaktörölők
Hiányos	2
Megfelelően működnek	131
Nem működnek megfelelően	35
Végösszeg	168

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

■ Hiányos

■ Megfelelően működnek

■ Nem működnek megfelelően