


1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Szennyezettek	4
Tiszták	49
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága


■ Szennyezettek

■ Tiszták

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	2
Szemetes	12
Tiszta	39
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

■ Erősen szennyezett


■ Szemetes

■ Tiszta

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	29
Erősen szennyezettek	7
Tiszták	17
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága




5.Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkék	Visszapillantó tükrök, kamerák állapota
Szennyezettek de még használhatóak	23
Tiszták használhatóak	30
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota




6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	9
Porosak	6
Tiszták, Elfogadhatóak	38
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága




7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek állapota
Huzat, kárpit sérült	8
Karfa hiányzik vagy sérült	8
Rendben használható	36
Sérült egyes funkciók nem használhatók	4
Végösszeg	56

1. A vasúti jármű típusa


Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók


1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Napellenzők
Van de nem használhatók megfelelően	2
Van és jól működnek	51
Végösszeg	53



1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Oldal ablakok árnyékolása
Van de sérült, hatástalan	2
Van és megfelelő	51
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása




11. Oldal ablakok árnyékolása

- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Étel és italhűtő
Van, működik de szennyezett	12
Van, tiszta rendeltetés szerint használható	41
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő




12.Étel és italhűtő

■ Van, működik de szennyezett

■ Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Van de hatástalan	1
Van és megfelelően működik	52
Végösszeg	53



1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	8
Nem	45
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.


Igen

Nem

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	41
Van	12
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ




15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	44
Menet közben gyenge	1
Működés közben zajos	6
Nem megfelelő	3
Végösszeg	54

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése




16.Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége
Megfelelő	50
Nehezen csukható, nyitható	1
Oldalablak nehezen kezelhető	2
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége




17.A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	46
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	6
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	1
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.




18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A jármű zajterhelése a vezetőálláson
Jelentős zajterhelés tapasztalható	5
Még elfogadható	8
Megfelelő	40
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson




19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Még elfogadható

■ Megfelelő


1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A jármű futása, egész testre ható rezgés
Megfelelő	53
Végösszeg	53



1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	51
Nem rendelkezik kellő fényerővel	2
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás


■ Megfelelően működik

■ Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége
Elvakít	5
Működik	48
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége




22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Működik

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák
Megfelelően működnek	46
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű	7
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák


■ Megfelelően működnek

■ Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	25
Hiba függő státuszban van	32
Nincs	12
Végösszeg	69

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba




24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Nincs	52
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	1
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön




25. Van-e korlátozás a járművön

- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa	415-
Sorcímkek	Ablaktörölők
Hiányos	1
Megfelelően működnek	49
Nem működnek megfelelően	3
Végösszeg	53

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

■ Hiányos

■ Megfelelően működnek

■ Nem működnek megfelelően