


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Szennyezettek	9
Tiszták	22
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

■ Szennyezettek


■ Tiszták

1. A vasúti jármű típusa 416-

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	6
Szemetes	15
Tiszta	10
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	21
Erősen szennyezettek	5
Tiszták	5
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


2
4
23
6

Végösszeg

35

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

1. A vasúti jármű típusa 416-

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Porosak	13
Tiszták, Elfogadhatóak	18
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

■ Porosak

■ Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Rugózása nem megfelelő, nem állítható
Sérült egyes funkciók nem használhatók


Mozdonyvezetői székek állapota

2
3
15
9
5
34

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Van de nem használhatók megfelelően

Van és jól működnek

Végösszeg

Napellenzők


8

23

31

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

■ Van de nem használhatók megfelelően

■ Van és jól működnek

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek


Nincs
Van de sérült, hatástalan
Van és megfelelő

Oldal ablakok árnyékolása

19
2
10
31

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Van de nem működik
Van, működik de szennyezett
Van, tiszta rendeltetés szerint használható


Étel és italhűtő

1
16
14
31

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	13
Van de hatástalan	11
Van és megfelelően működik	7
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	3
Nem	28
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen

Nem

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Nincs

Van

Végösszeg

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ


30

1

31

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

■ Nincs

■ Van


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	25
Menet közben gyenge	5
Működés közben zajos	2
Végösszeg	32

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16. Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége


21
3
6
1

Végösszeg

31

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek


Megfelelő
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

13
16
2
31

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Még elfogadható

Megfelelő

Végösszeg

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

1


4

26

31

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

3


14

14

31

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Megfelelően működik
Működése bizonytalan
Nem rendelkezik kellő fényerővel


Vezetőállás világítás

21
1
9
31

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Működése bizonytalan
- Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkék

Elvakít
Működik
Működik, de nem tölti be funkcióját


Végösszeg

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

1
26
4
31

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Megfelelően működnek
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
Vörös fény van, de nem kapcsolható


Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

7
23
1
31

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény van, de nem kapcsolható


1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	21
Hiba függő státuszban van	13
Nincs	5
Végösszeg	39

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Egyéb korlátozás van

Nincs

Végösszeg

Van-e korlátozás a járművön


3

28

31

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

■ Egyéb korlátozás van

■ Nincs

1. A vasúti jármű típusa

416-

Sorcímkek

Hiányos
Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően


Ablaktörölők

1
26
4
31

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően