


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Erősen szennyezettek	5
Szennyezettek	24
Tiszták	6
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	7
Szemetes	15
Tiszta	13
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	21
Erősen szennyezettek	9
Tiszták	5
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


4
5
24
8

Végösszeg

41

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	6
Porosak	14
Tiszták, Elfogadhatóak	15
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Rugózása nem megfelelő, nem állítható
Sérült egyes funkciók nem használhatók


Mozdonyvezetői székek állapota

2
4
19
2
9
36

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota


- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa 418-

Sorcímkek	Napellenzők
Van de nem használhatók megfelelően	8
Van és jól működnek	27
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

- Van de nem használhatók megfelelően
- Van és jól működnek

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek


Nincs
Van de sérült, hatástalan
Van és megfelelő

Oldal ablakok árnyékolása

12
5
18
35

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Van de nem működik
Van, működik de szennyezett
Van, tiszta rendeltetés szerint használható


Étel és italhűtő

3
22
10
35

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkék	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	11
Van de hatástalan	8
Van de nem működik	5
Van és megfelelően működik	11
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	8
Nem	27
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen

Nem

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Nincs

Van

Végösszeg

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ


18

17

35

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

■ Nincs

■ Van


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	18
Menet közben gyenge	8
Működés közben zajos	13
Nem megfelelő	2
Végösszeg	41

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16. Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

A vezetőállás nem zárható
Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége


1
9
18
12
2

Végösszeg

42

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	5
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	19
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	11
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Kiemelkedően zajos

Még elfogadható

Megfelelő

Végösszeg

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

15

9


10

1

35

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Kiemelkedően zajos

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

16


17

2

35

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	28
Működése bizonytalan	1
Nem rendelkezik kellő fényerővel	6
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Működése bizonytalan
- Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Elvakít
Hiányos
Működik
Működik, de nem tölti be funkcióját


A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

2
8
23
4
37

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák
Megfelelően működnek	28
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű	7
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	20
Hiba függő státuszban van	16
Nincs	6
Végösszeg	42

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs


1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	3
Nincs	18
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	14
Végösszeg	35

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa

418-

Sorcímkek

Hiányos
Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően


Ablaktörölők

1
30
4
35

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően