


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Erősen szennyezettek	49
Szennyezettek	110
Tiszták	23
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	58
Szemetes	65
Tiszta	59
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	97
Erősen szennyezettek	62
Tiszták	23
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

Nem használható nem működik
Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


1
17
14
110
59

Végösszeg

201

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nem használható nem működik
- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	37
Porosak	59
Tiszták, Elfogadhatóak	86
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek


Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Rugózása nem megfelelő, nem állítható
Sérült egyes funkciók nem használhatók

Mozdonyvezetői székek állapota

13
26
94
21
35
189

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

Van de nem használhatók megfelelően

Van és jól működnek

Végösszeg

Napellenzők


14

168

182

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

■ Van de nem használhatók megfelelően

■ Van és jól működnek

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek


Nincs
Van de sérült, hatástalan
Van és megfelelő

Oldal ablakok árnyékolása

72
43
67
182

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkék

Nincs
Van de nem működik
Van, működik de szennyezett
Van, tiszta rendeltetés szerint használható

Étel és italhűtő


1
7
92
82

Végösszeg

182

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Nincs
- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkék	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	11
Van de hatástalan	40
Van de nem működik	8
Van és megfelelően működik	123
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	60
Nem	122
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen

Nem


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	68
Van	114
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	159
Menet közben gyenge	19
Működés közben zajos	2
Nem megfelelő	3
Végösszeg	183

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16. Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

A vezetőállás nem zárható
Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége


1
45
110
62
10

Végösszeg

228

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	22
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	102
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	58
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek


Jelentős zajterhelés tapasztalható
Kiemelkedően zajos
Még elfogadható
Megfelelő

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

75
31
67
9
182

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

- Jelentős zajterhelés tapasztalható
- Kiemelkedően zajos
- Még elfogadható
- Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

80


85

17

182

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	156
Működése bizonytalan	3
Nem rendelkezik kellő fényerővel	23
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Működése bizonytalan
- Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkék

Elvakít
Hiányos
Működik
Működik, de nem tölti be funkcióját
Nem működik

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége


10
23
130
19
2

Végösszeg

184

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

Lámpák hiányosan világítanak
Megfelelően működnek
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
Vörös fény nincs


Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

2
141
37
6
186

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény nincs


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	94
Hiba függő státuszban van	87
Nincs	38
Végösszeg	219

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs


1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	19
Nincs	116
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	47
Végösszeg	182

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa

431-433

Sorcímkek

Hiányos
Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően


Ablaktörölők

9
137
40
186

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően