


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Erősen szennyezettek	4
Szennyezettek	17
Tiszták	4
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	4
Szemetes	13
Tiszta	8
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	15
Erősen szennyezettek	9
Tiszták	1
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Nem használható nem működik
Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


1
8
12
2
5

Végösszeg

28

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nem használható nem működik
- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	5
Porosak	9
Tiszták, Elfogadhatóak	11
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek


Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Rugózása nem megfelelő, nem állítható
Sérült egyes funkciók nem használhatók

Mozdonyvezetői székek állapota

3
1
6
8
8
26

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Nincs, vagy valamelyik hiányzik
Van de nem használhatók megfelelően
Van és jól működnek


Napellenzők

2
6
17
25

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

- Nincs, vagy valamelyik hiányzik
- Van de nem használhatók megfelelően
- Van és jól működnek


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Oldal ablakok árnyékolása
Nincs	9
Van de sérült, hatástalan	11
Van és megfelelő	5
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

■ Nincs

■ Van de sérült, hatástalan

■ Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Van de nem működik

Van, működik de szennyezett

Van, tiszta rendeltetés szerint használható

Végösszeg

Étel és italhűtő

2


19

4

25

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

■ Van de nem működik

■ Van, működik de szennyezett

■ Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkék	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	1
Van de hatástalan	13
Van és megfelelően működik	11
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	8
Nem	17
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

- Igen
- Nem


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	8
Van	17
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	11
Menet közben gyenge	3
Működés közben zajos	11
Nem megfelelő	1
Nem működik	1
Végösszeg	27

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16.Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek


A vezetőállás nem zárható
Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

3
8
12
9
32

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Megfelelő
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos


A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

2
12
11
25

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18.A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Kiemelkedően zajos

Még elfogadható

Megfelelő

Végösszeg

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

11

2


11

1

25

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Kiemelkedően zajos

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

9


9

7

25

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	21
Nem rendelkezik kellő fényerővel	4
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

■ Megfelelően működik

■ Nem rendelkezik kellő fényerővel


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége
Elvakít	1
Hiányos	8
Működik	8
Működik, de nem tölti be funkcióját	8
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák
Lámpák hiányosan világítanak	1
Megfelelően működnek	14
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű	9
Vörös fény nincs	7
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény nincs


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	9
Hiba függő státuszban van	14
Nincs	7
Végösszeg	30

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs


1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	3
Nincs	20
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	2
Végösszeg	25

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa

438-478

Sorcímkek

Hiányos
Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően


Ablaktörölők

2
13
10
25

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően