


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek            | Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága |
|----------------------|--------------------------------------|
| Erősen szennyezettek | 5                                    |
| Szennyezettek        | 14                                   |
| Tiszták              | 2                                    |
| <b>Végösszeg</b>     | <b>21</b>                            |

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága


- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták

## 1. A vasúti jármű típusa 628-

| Sorcímkek          | Vezetőállás tisztasága |
|--------------------|------------------------|
| Erősen szennyezett | 7                      |
| Szemetes           | 9                      |
| Tiszta             | 5                      |
| <b>Végösszeg</b>   | <b>21</b>              |

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek            | Szélvédők, oldalablakok tisztasága |
|----------------------|------------------------------------|
| Efogadhatóak         | 13                                 |
| Erősen szennyezettek | 7                                  |
| Tiszták              | 1                                  |
| <b>Végösszeg</b>     | <b>21</b>                          |

### 1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



### 5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani  
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik  
Szennyezettek de még használhatóak  
Tiszták használhatóak


### Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

7  
4  
10  
5  
**26**

### Végösszeg

#### 1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



#### 6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek


Erősen szennyezettek  
Porosak  
Tiszták, Elfogadhatóak

### Mozdonyvezetői székek tisztasága

8  
5  
8  
**21**

#### 1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



#### 7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

■ Erősen szennyezettek  
■ Porosak  
■ Tiszták, Elfogadhatóak

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

Huzat, kárpit sérült  
Karfa hiányzik vagy sérült  
Rendben használható  
Rugózása nem megfelelő, nem állítható  
Sérült egyes funkciók nem használhatók


### Mozdonyvezetői székek állapota

2  
4  
6  
4  
9  
25

### Végösszeg

#### 1. A vasúti jármű típusa

#### Mozdonyvezetői székek állapota



#### 8. Mozdonyvezetői székek állapota

- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkék

Van de nem használhatók megfelelően

Van és jól működnek

### Végösszeg

### Napellenzők


6

15

21

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

■ Van de nem használhatók megfelelően


■ Van és jól működnek

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 1. A vasúti jármű típusa | 628- |
|--------------------------|------|

| Sorcímkek                 | Oldal ablakok árnyékolása |
|---------------------------|---------------------------|
| Nincs                     | 6                         |
| Van de sérült, hatástalan | 9                         |
| Van és megfelelő          | 6                         |
| Végösszeg                 | 21                        |

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

Van de nem működik  
Van, működik de szennyezett  
Van, tiszta rendeltetés szerint használható


### Étel és italhűtő

1  
15  
5  
21

### Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek                  | Vezetőállás klímaberendezés működőképessége |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Nincs                      | 8                                           |
| Van de hatástalan          | 9                                           |
| Van de nem működik         | 1                                           |
| Van és megfelelően működik | 3                                           |
| <b>Végösszeg</b>           | <b>21</b>                                   |

### 1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



### 13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek | Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Igen      | 3                                                                                                                               |
| Nem       | 18                                                                                                                              |
| Végösszeg | 21                                                                                                                              |

### 1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen


Nem

## 1. A vasúti jármű típusa 628-

| Sorcímkek        | A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Nincs            | 13                                                                      |
| Van              | 8                                                                       |
| <b>Végösszeg</b> | <b>21</b>                                                               |

### 1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek            | Vezetőállás fűtése |
|----------------------|--------------------|
| Megfelelő            | 9                  |
| Menet közben gyenge  | 2                  |
| Működés közben zajos | 9                  |
| Nem megfelelő        | 2                  |
| Nem működik          | 1                  |
| <b>Végösszeg</b>     | <b>23</b>          |

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16.Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő
- Nem működik

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

A vezetőállás nem zárható  
Megfelelő  
Nehezen csukható, nyitható  
Oldalablak nehezen kezelhető  
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

### A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége


2  
7  
5  
6  
3

### Végösszeg

23

#### 1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



#### 17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek                                  | A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége. |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Megfelelő                                  | 5                                          |
| Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos | 15                                         |
| Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos | 1                                          |
| <b>Végösszeg</b>                           | <b>21</b>                                  |

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18.A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkék

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Kiemelkedően zajos

Még elfogadható

Megfelelő

**Végösszeg**

### A jármű zajterhelése a vezetőálláson

7

2


9

3

**21**

### 1. A vasúti jármű típusa

### A jármű zajterhelése a vezetőálláson



### 19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Kiemelkedően zajos

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

**Végösszeg**

### A jármű futása, egész testre ható rezgés

4


12

5

**21**

### 1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



### 20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető


■ Megfelelő

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 1. A vasúti jármű típusa | 628- |
|--------------------------|------|

| Sorcímkek                        | Vezetőállás világítás |
|----------------------------------|-----------------------|
| Megfelelően működik              | 15                    |
| Nem rendelkezik kellő fényerővel | 6                     |
| Végösszeg                        | 21                    |

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Nem rendelkezik kellő fényerővel


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek                           | A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Elvakít                             | 2                                                  |
| Hiányos                             | 2                                                  |
| Működik                             | 12                                                 |
| Működik, de nem tölti be funkcióját | 5                                                  |
| <b>Végösszeg</b>                    | <b>21</b>                                          |

### 1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22. A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkek

Lámpák hiányosan világítanak  
Megfelelően működnek  
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű  
Vörös fény van, de nem kapcsolható


### Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

1  
13  
6  
1  
**21**

### Végösszeg

#### 1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



#### 23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény van, de nem kapcsolható


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek                        | Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Hiba elhalasztott státuszban van | 8                                                                     |
| Hiba függő státuszban van        | 8                                                                     |
| Nincs                            | 8                                                                     |
| <b>Végösszeg</b>                 | <b>24</b>                                                             |

### 1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs


## 1. A vasúti jármű típusa

628-

| Sorcímkek                                              | Van-e korlátozás a járművön |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Egyéb korlátozás van                                   | 4                           |
| Nincs                                                  | 15                          |
| Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás) | 2                           |
| <b>Végösszeg</b>                                       | <b>21</b>                   |

### 1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



### 25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

## 1. A vasúti jármű típusa

628-

### Sorcímkék

Hiányos  
Megfelelően működnek  
Nem működnek megfelelően


### Ablaktörölők

1  
12  
9  
22

### Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően