

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Erősen szennyezettek

Szennyezettek

Végösszeg

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága


6

11

17

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

■ Erősen szennyezettek


■ Szennyezettek

1. A vasúti jármű típusa 630-

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	5
Szemetes	8
Tiszta	4
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	6
Erősen szennyezettek	10
Tiszták	1
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


2
3
11
3

Végösszeg

19

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	4
Porosak	7
Tiszták, Elfogadhatóak	6
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek


Használhatatlan
Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Sérült egyes funkciók nem használhatók

Mozdonyvezetői székek állapota

3
1
3
6
4
17

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Használhatatlan
- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkék

Van de nem használhatók megfelelően

Van és jól működnek

Végösszeg

Napellenzők


5

12

17

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

■ Van de nem használhatók megfelelően

■ Van és jól működnek

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek


Nincs
Van de sérült, hatástalan
Van és megfelelő

Oldal ablakok árnyékolása

4
7
6
17

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Van, működik de szennyezett
Van, tiszta rendeltetés szerint használható

Étel és italhűtő

12


5

Végösszeg

17

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkék	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	2
Van de hatástalan	3
Van és megfelelően működik	12
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	4
Nem	13
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen

Nem


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	4
Van	13
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	14
Menet közben gyenge	3
Működés közben zajos	1
Végösszeg	18

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16. Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek


Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

5
10
4
1
20

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	4
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	10
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	3
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Kiemelkedően zajos

Még elfogadható

Megfelelő

Végösszeg

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

1

3


10

3

17

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Kiemelkedően zajos

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

3


10

4

17

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Megfelelően működik

Nem rendelkezik kellő fényerővel

Végösszeg

Vezetőállás világítás


12

5

17

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

■ Megfelelően működik

■ Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Hiányos
Működik
Működik, de nem tölti be funkcióját


Végösszeg

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

1
14
2
17

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22.A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák
Megfelelően működnek	15
Tolatási fény nem kapcsolható	1
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű	1
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Megfelelően működnek
- Tolatási fény nem kapcsolható
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	9
Hiba függő státuszban van	9
Nincs	2
Végösszeg	20

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs


1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	11
Nincs	3
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)	3
Végösszeg	17

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa

630-

Sorcímkek

Hiányos
Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően


Ablaktörölők

1
8
9
18

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően