

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Erősen szennyezettek

Szennyezettek

Tiszták

Végösszeg

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

4


18

7

29

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága



3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

■ Erősen szennyezettek

■ Szennyezettek

■ Tiszták


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	4
Szemetes	20
Tiszta	5
Végösszeg	29

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek


Efogadhatóak
Erősen szennyezettek
Tiszták

Szélvédők, oldalablakok tisztasága

19
8
2
29

1. A vasúti jármű típusa

Szélvédők, oldalablakok tisztasága



5. Szélvédők, oldalablakok tisztasága

- Efogadhatóak
- Erősen szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkék

Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
Szennyezettek de még használhatóak
Tiszták használhatóak

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


5
2
18
8

Végösszeg

33

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota

- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsukódik
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek


Erősen szennyezettek
Porosak
Tiszták, Elfogadhatóak

Mozdonyvezetői székek tisztasága

3
9
17
29

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága

■ Erősen szennyezettek
■ Porosak
■ Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek


Használhatatlan
Huzat, kárpit sérült
Karfa hiányzik vagy sérült
Rendben használható
Rugózása nem megfelelő, nem állítható
Sérült egyes funkciók nem használhatók

Mozdonyvezetői székek állapota

1
1
3
18
1
5
29

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek állapota



8.Mozdonyvezetői székek állapota

- Használhatatlan
- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Van de nem használhatók megfelelően

Van és jól működnek

Végösszeg

Napellenzők


12

17

29

1. A vasúti jármű típusa

Napellenzők



10. Napellenzők

■ Van de nem használhatók megfelelően

■ Van és jól működnek

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkék


Nincs
Van de sérült, hatástalan
Van és megfelelő

Oldal ablakok árnyékolása

15
1
13
29

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása



11. Oldal ablakok árnyékolása

■ Nincs
■ Van de sérült, hatástalan
■ Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Nincs
Van de nem működik
Van, tiszta rendeltetés szerint használható


Étel és italhűtő

22
3
4
29

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő

- Nincs
- Van de nem működik
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkék	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	18
Van de hatástalan	5
Van de nem működik	1
Van és megfelelően működik	5
Végösszeg	29

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége

- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	6
Nem	23
Végösszeg	29

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.



14. Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.

Igen
Nem


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	23
Van	6
Végösszeg	29

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15.A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ

- Nincs
- Van

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Megfelelő
Menet közben gyenge
Működés közben zajos
Nem megfelelő
Nem működik


Vezetőállás fűtése

24
1
3
1
1
30

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16.Vezetőállás fűtése

- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek


A vezetőállás nem zárható
Megfelelő
Nehezen csukható, nyitható
Oldalablak nehezen kezelhető

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

1
19
7
3
30

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége



17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek


Megfelelő
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

16
9
4
29

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.



18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Jelentős zajterhelés tapasztalható

Még elfogadható

Megfelelő

Végösszeg

A jármű zajterhelése a vezetőálláson

1


10

18

29

1. A vasúti jármű típusa

A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19.A jármű zajterhelése a vezetőálláson

■ Jelentős zajterhelés tapasztalható

■ Még elfogadható

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

Még elviselhető

Megfelelő

Végösszeg

A jármű futása, egész testre ható rezgés

1


9

19

29

1. A vasúti jármű típusa

A jármű futása, egész testre ható rezgés



20. A jármű futása, egész testre ható rezgés

■ Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge

■ Még elviselhető

■ Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Megfelelően működik

Nem rendelkezik kellő fényerővel

Végösszeg

Vezetőállás világítás


22

7

29

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás



21. Vezetőállás világítás

■ Megfelelően működik

■ Nem rendelkezik kellő fényerővel


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek	A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége
Elvakít	1
Hiányos	1
Működik	19
Működik, de nem tölti be funkcióját	6
Nem működik	3
Végösszeg	30

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége



22. A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Lámpák hiányosan világítanak
Megfelelően működnek
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
Vörös fény nincs


Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

1
23
3
3
30

Végösszeg

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák



23. Jármű homlokfalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény nincs


1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	6
Hiba függő státuszban van	13
Nincs	12
Végösszeg	31

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba



24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Egyéb korlátozás van

Nincs

Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

Végösszeg

Van-e korlátozás a járművön

1


27

1

29

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön



25. Van-e korlátozás a járművön

■ Egyéb korlátozás van

■ Nincs

■ Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa

Vezérlőkocsik

Sorcímkek

Megfelelően működnek
Nem működnek megfelelően

Ablaktörölők

21


8

Végösszeg

29

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

■ Megfelelően működnek
■ Nem működnek megfelelően