


1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága
Erősen szennyezettek	87
Szennyezettek	314
Tiszták	257
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága




3. Feljáróajtók, kapaszkodók tisztasága

- Erősen szennyezettek
- Szennyezettek
- Tiszták

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Vezetőállás tisztasága
Erősen szennyezett	137
Szemetes	252
Tiszta	269
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa


Vezetőállás tisztasága



4. Vezetőállás tisztasága

- Erősen szennyezett
- Szemetes
- Tiszta


1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Szélvédők, oldalablakok tisztasága
Efogadhatóak	400
Erősen szennyezettek	171
Tiszták	87
Végösszeg	658



1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Visszapillantó tükrök, kamerák állapota
Nem használható nem működik	6
Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani	60
Remeg, menet közben elmozdul, becsúsz	73
Szennyezettek de még használhatóak	351
Tiszták használhatóak	232
Végösszeg	722

1. A vasúti jármű típusa

Visszapillantó tükrök, kamerák állapota



6. Visszapillantó tükrök, kamerák állapota


- Nem használható nem működik
- Nincs megfelelően beállítva és nem is lehet beállítani
- Remeg, menet közben elmozdul, becsúsz
- Szennyezettek de még használhatóak
- Tiszták használhatóak

1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek tisztasága
Erősen szennyezettek	95
Porosak	204
Tiszták, Elfogadhatóak	359
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Mozdonyvezetői székek tisztasága



7. Mozdonyvezetői székek tisztasága


- Erősen szennyezettek
- Porosak
- Tiszták, Elfogadhatóak

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
--------------------------	--------

Sorcímkek	Mozdonyvezetői székek állapota
Használhatatlan	11
Huzat, kárpit sérült	49
Karfa hiányzik vagy sérült	99
Rendben használható	332
Rugózása nem megfelelő, nem állítható	63
Sérült egyes funkciók nem használhatók	134
Végösszeg	688

1. A vasúti jármű típusa


Mozdonyvezetői székek állapota



8. Mozdonyvezetői székek állapota

- Használhatatlan
- Huzat, kárpit sérült
- Karfa hiányzik vagy sérült
- Rendben használható
- Rugózása nem megfelelő, nem állítható
- Sérült egyes funkciók nem használhatók

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Napellenzők
Nincs, vagy valamelyik hiányzik	5
Van de nem használhatók megfelelően	126
Van és jól működnek	527
Végösszeg	658




1. A vasúti jármű típusa	(mind)
--------------------------	--------

Sorcímkek	Oldal ablakok árnyékolása
Nincs	251
Van de sérült, hatástalan	119
Van és megfelelő	288
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Oldal ablakok árnyékolása




11. Oldal ablakok árnyékolása

- Nincs
- Van de sérült, hatástalan
- Van és megfelelő

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Étel és italhűtő
Nincs	29
Van de nem működik	82
Van, működik de szennyezett	314
Van, tiszta rendeltetés szerint használh:	233
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Étel és italhűtő



12.Étel és italhűtő


- Nincs
- Van de nem működik
- Van, működik de szennyezett
- Van, tiszta rendeltetés szerint használható

1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	Vezetőállás klímaberendezés működőképessége
Nincs	169
Van de hatástalan	141
Van de nem működik	38
Van és megfelelően működik	310
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás klímaberendezés működőképessége



13. Vezetőállás klímaberendezés működőképessége


- Nincs
- Van de hatástalan
- Van de nem működik
- Van és megfelelően működik

1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.
Igen	172
Nem	486
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Az elmúlt három hónapban az üzemnapló hibaarchívumában, volt-e a klímaberendezés működésével kapcsolatos hiba jelezve, javítva.




1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ
Nincs	402
Van	256
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ



15. A vezetőállás klímaberendezésének fertőtlenítésére vonatkozó információ


■ Nincs
■ Van

1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	Vezetőállás fűtése
Megfelelő	458
Menet közben gyenge	80
Működés közben zajos	109
Nem megfelelő	29
Nem működik	4
Végösszeg	680

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás fűtése



16. Vezetőállás fűtése


- Megfelelő
- Menet közben gyenge
- Működés közben zajos
- Nem megfelelő
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
--------------------------	--------

Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége
A vezetőállás nem zárható	11
Megfelelő	333
Nehezen csukható, nyitható	215
Oldalablak nehezen kezelhető	162
Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható	21
Végösszeg	742

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége




17. A vezetőállás nyílászáróinak működőképessége

- A vezetőállás nem zárható
- Megfelelő
- Nehezen csukható, nyitható
- Oldalablak nehezen kezelhető
- Valamelyik ajtó nem csukható vagy nem nyitható

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.
Megfelelő	243
Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos	297
Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos	118
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.




18. A vezetőállás nyílászáróinak tömítettsége.

- Megfelelő
- Nem megfelelő a vezetőállás enyhén huzatos
- Nem megfelelő a vezetőállás erősen huzatos

1. A vasúti jármű típusa		(mind)
Sorcímkék		A jármű zajterhelése a vezetőálláson
Jelentős zajterhelés tapasztalható		140
Kiemelkedően zajos		50
Még elfogadható		250
Megfelelő		218
Végösszeg		658

1. A vasúti jármű típusa


A jármű zajterhelése a vezetőálláson



19. A jármű zajterhelése a vezetőálláson

- Jelentős zajterhelés tapasztalható
- Kiemelkedően zajos
- Még elfogadható
- Megfelelő

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	A jármű futása, egész testre ható rezgés
Erősen szítál, lengéscsillapítás gyenge	157
Még elviselhető	254
Megfelelő	247
Végösszeg	658




1. A vasúti jármű típusa (mind)

Sorcímkek	Vezetőállás világítás
Megfelelően működik	512
Működése bizonytalan	11
Nem rendelkezik kellő fényerővel	138
Végösszeg	661

1. A vasúti jármű típusa

Vezetőállás világítás




21. Vezetőállás világítás

- Megfelelően működik
- Működése bizonytalan
- Nem rendelkezik kellő fényerővel

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége
Elvakít	34
Hiányos	79
Működik	463
Működik, de nem tölti be funkcióját	83
Nem működik	5
Végösszeg	664

1. A vasúti jármű típusa

A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége




22. A jelzőlámpák és a műszervilágítás működőképessége

- Elvakít
- Hiányos
- Működik
- Működik, de nem tölti be funkcióját
- Nem működik

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Jármű homloklalán elhelyezett lámpák
Lámpák hiányosan világítanak	12
Megfelelően működnek	486
Tolatási fény nem kapcsolható	3
Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű	148
Vörös fény nincs	23
Vörös fény van, de nem kapcsolható	4
Végösszeg	676

1. A vasúti jármű típusa

Jármű homloklalán elhelyezett lámpák




23. Jármű homloklalán elhelyezett lámpák

- Lámpák hiányosan világítanak
- Megfelelően működnek
- Tolatási fény nem kapcsolható
- Utasítás szerint működik, de gyenge fényerejű
- Vörös fény nincs
- Vörös fény van, de nem kapcsolható

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba
Hiba elhalasztott státuszban van	295
Hiba függő státuszban van	333
Nincs	168
Végösszeg	796

1. A vasúti jármű típusa

Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba




24. Van -e az üzemnaplóban bejegyzet függőben levő vagy elhalasztott hiba

- Hiba elhalasztott státuszban van
- Hiba függő státuszban van
- Nincs

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Van-e korlátozás a járművön
Egyéb korlátozás van	55
Nincs	527
Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB	76
Végösszeg	658

1. A vasúti jármű típusa

Van-e korlátozás a járművön




25. Van-e korlátozás a járművön

- Egyéb korlátozás van
- Nincs
- Sebességkorlátozás van (Kivéve EÉVB miatti korlátozás)

1. A vasúti jármű típusa	(mind)
Sorcímkek	Ablaktörölők
Hiányos	21
Megfelelően működnek	513
Nem működnek megfelelően	135
Végösszeg	669

1. A vasúti jármű típusa

Ablaktörölők



Ablaktörölők

- Hiányos
- Megfelelően működnek
- Nem működnek megfelelően